

Histoire « Local » ...Suite

Début Mai 2013 : Les travaux se poursuivent



Début de pose de la charpente des bâtiments annexes



Magnifique charpente bois



Mezzanine dans les salles de sports Premiers coulage de dalles en béton



Travaux sur les toitures de l'existant L'intérieur du bâtiment continue sa transformation



Le coin rangement et cabine à peinture prend forme



Vue intérieur du local



La charpente bois incurvée de la verrière est en place



Activité intense dans le local avec la mise en place de l'isolation de sol et passage de réseaux divers

Début Juin 2013 : Premiers travaux de Second Œuvre



Les camionnettes commencent à envahir le chantier



Construction des murs en bois extérieurs des salles de sports



Charpente bois



Construction des bâtiments collectifs



Percement des ouvertures sur les locaux collectifs



Coulage de murs béton.



Premier travaux de doublage des murs et plafonds dans les salles de sports.



Pose de laine de verre et de placo.



Mise en place des premiers groupes ventilation.



Pas de gros changement à l'extérieur du futur local mais l'intérieur à bien pris forme.



**Local peinture et rangement vu de l'extérieur et de l'intérieur.
La dalle surfacée au quartz à été coulée.**



La verrière est maintenant vitrée.



L'on commence à bien se rendre compte de la dimension du futur local.

A suivre...